



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Negro Xecoyeu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0054-43	FECHA:	26/09/2024



Foto 7: Sustitucion de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 8: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 9. Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 10: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal







Foto 11. Sustitucion de puerta



Foto 12. Sustitucion inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público




Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Negro Xecoyeu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0054-43	FECHA:	26/09/2024



Foto 1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustitución de deposito de agua 1000 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

