



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Negro Xecoyeu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0054-43	FECHA:	31/10/2024



Foto1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitucion de puerta



Foto 4: Sustitucion de estructura de metal de ventana



Foto 5: Sustitucion de piso de torta de concreto




Foto 6: Sustitucion de deposito de agua 1000 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Negro Xecoyeu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0054-43	FECHA:	31/10/2024



Foto 7: Sustitucion de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




Foto 8: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 9: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 10. Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 11. Sustitucion de puerta



Foto 12. Sustitucion inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

