

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	AS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	lxcán	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xalalá	
CÓDIGO DEL	14-20-0090-43	FECHA:	21/02/2024	




Foto1: Sustitición de todo el techo de láminas, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 del módulo 1 o aula 1. (Desintalación de las existentes e instalación de las nuevas láminas)



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal del módulo 1 o aula 1.



Foto 3: Sustitución de piso torta de concreto de corredor del módulo o aula 1..



Foto 4: Suministro e instalación de puertas entradas principales del módulo 1 o aula 1, una puerta de la biblioteca y una puerta de la dirección que funcionan dentro del mismo módulo.



Foto 5: Fabricación e instalación de ventana - balcón de metal del módulo o aula 1.



Foto 6: Repello y pintura de muros interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas



Firma y Sello Director Centro Edicativo Público