

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Indígena Q'eqchi' Xalalá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0090-43	FECHA:	20/07/2024

**Sustitución de techo**



**Foto 1:** Se realizó la sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en 175 metros cuadrados de techo.

**Mantenimiento a estructura metálica de soporte de techo**



**Foto 2:** Se le dió mantenimiento a 175 metro cuadrados de estructura metálica de soporte de techo con pintura anticorrosiva, previo a la colocación de láminas troquelada.

**Piso corredor**



**Foto 3:** Se realizo la sustitución de piso torta de concreto de corredor del módulo o aula 1.

**Suministro e instalación de puertas**




**Foto 4:** Suministro e instalación de 4 puertas pinricipales en módulo 1 o aula 1, una puerta de la biblioteca y una puerta de la dirección que funcionan en el mismo módulo. Así como el suministro e instalación de 2 puertas en las aulas 2

**Ventanas y balcones**



**Foto 5:** Fabricación e instalación de ventanas y balcones a módulo o aula 1

**Aplicación de pintura**



**Foto 6:** Se aprecia la finalización de los trabajo con la aplicación de pintura de aceite en muros exteriores, los cuales se adquirieron con fondos del proyecto, no así la apliación que fue parte de la mano de obra de los padres de familia.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público