

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quiché                      | MUNICIPIO:                     | Ixcán                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Lotificación El Paso |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-20-0113-41               | FECHA:                         | 20/08/2024           |



Foto 1: Vista frente a la escuela donde es necesario intervenir la infraestructura del corredor.



Foto 2: Material de la cubierta de lamina en mal estado.



Foto 3: bigas y toda la estructura de madera podridas y mal estado.



Foto 4: Necesidad de reparación de piso en el corredor del Modulo I.



Foto 5: El piso de cocina muy agrietado.



Foto 6: Necesidad de suministro de pila con dos lavaderos, se cuenta con depósito de agua por bajada pluvial pero no con pila y accesorios para la distribución del agua y uso de los niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Residente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

