



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Quiché | MUNICIPIO: | Ixcán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San Juan Chactela |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-20-0115-45 | FECHA: | 4/06/2024 |



Foto 1: Sustitución de lamina, por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 5: Sustitución de ventanas de malla, por balcones de metal



Foto 6: Sustitución de estructura de madera por estructura de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | | |
|---|---|--|---|
|  Firma y sello del Presidente de la OPR |  |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|---|---|--|---|