



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan Chactela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0115-45	FECHA:	4/06/2024



Foto1: Sustitución de lamina, por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 3: Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal





Foto 5: Sustitución de ventanas de malla, por balcones de metal



Foto 6: Sustitución de estructura de madera por estructura de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la ORF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

