

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Veracruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0144-43	FECHA:	21/10/2024



Foto 1: Módulo de cocina. Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzing calibre 26.




Foto 2: Módulo de cocina. Sustitución de elementos de fijación.



Foto 3: Módulo de cocina. Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 4: Módulo de cocina. Sustitución de puertas.






Foto 5: Módulo de cocina. Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Módulo de cocina. Sustitución de piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>FRANCISCA MORALES PRESIDENTE DE LA OPEP MINISTERIO DE EDUCACIÓN</p> <p>CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VERACRUZ IXCÁN, QUICHÉ</p>	 <p>Firma y Sello del Director</p> <p>DIRECCIÓN Regional Educativa Pública CASERIO VERACRUZ IXCÁN, EL QUICHÉ</p>
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Veracruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0144-43	FECHA:	21/10/2024




Foto 1: Módulo de cocina. Pintura en muro exteriores e interiores.



Foto 2: Módulo de cocina. Sustitución de azulejos.



Foto 3: Módulo de cocina. Sustitución de plafonera




Foto 4: Módulo de cocina, Sustitución de filpones.




Foto 5: Módulo de cocina. Sustitución de toma corrientes dobles




Foto 6: Módulo de cocina. Sustitución de ducto eléctrico más accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO EDUCATIVO DE LA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO VERACRUZ
Ixcán, Quiché

Firma y Sello del Representante de la OPR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Firma y Sello del Director Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Veracruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0144-43	FECHA:	21/10/2024



Foto 1: Módulo de cocina. Sustrucción de estufa rural (Completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 2: Módulo de cocina. Sustrucción de llave de chorro.



Foto 3: Módulo de cocina. Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos.



Foto 4: Módulo de aula. Sustrucción de techo de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.





Foto 5: Módulo de aula. Sustrucción de elementos de fijación.



Foto 6: Módulo de aula. Sustrucción de soporte de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VERACRUZ IXCÁN, QUICHÉ**
Consejo Educativo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 Firma y Sello
 Dirección
Escuela Pública