



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Santa María Tzejá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0790-43	FECHA:	15/07/2024



Se instaló el 100% de las lámnas sobre el establecimiento.



Las focos de la energía eléctrica tenía un cableado muy desordenado, es peligroso para los estudiantes




Instalación de láminas nuevas, en estos tiempos de lluvias, no se nota el goteo



se ha cambiado el lineamiento de los cables eléctricos, se ve mas ordenado.



Se instaló tomacorrientes con protectores automáticos, cuando no esta en uso tiene un tapa que se cierra para que los niños no puedan tocar la línea de la corriente eléctrica.



Focos nuevos y apagadores nuevos, las anteriores están deterioradas, las costaneras se han lijado y pintado en su totalidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la  


  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
