



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DARIÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0805-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CAL, 26



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL




Foto 3: SUSTITUCION DE CAPOTE DE LAMINA PARA LAMINA TROQUELADA






Foto 4:



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

