



REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CAOBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0822-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/24
 <p>Foto 1: FOTO CON MODULO DE AULAS DE FONDO, AL INICIO DE LA VISITA.</p>		 <p>Foto 2: PORTON PRINCIPAL DEL ACCESO A LA ESCUELA DETERIORADO.</p>	
 <p>Foto 3: LAS AULAS ACTUALMENTE CUENTAN CON VENTANAS DE MADERA Y CEDAZO, SIN VENTANERIA DE VIDRIO.</p>		 <p>Foto 4: PUERTAS DE MADERA DE AULAS, SIN MANTENIMIENTO PICADAS Y CON CHAPAS CAIDAS.</p>	
 <p>Foto 5: COCINA CON LEVANTAMIENTO DE MUROS INCOMPLETO Y SIN PUERTA</p>		 <p>Foto 6: TORTA DE AULA EN MALAS CONDICIONES, CON REMATES EN MUROS INCOMPLETOS.</p>	
 <p>Firma y Sello del Responsable de la OPF</p>		 <p>Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p>	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CAOBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0822-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/24
 <p>Foto 7: AULA CON PROBLEMAS DE MURO LATERAL INCOMPLETO.</p>		 <p>Foto 8: TORTA DE CONCRETO DE CORREDOR DE AULA, AL IGUAL QUE EL INTERIOR SIN REMATES EN MUROS CONCLUIDOS.</p>	
 <p>Foto 9: MUROS DE SANITARIOS INCOMPLETOS Y DAÑADOS.</p>		 <p>Foto 10: SANITARIO SIN PUERTA DE ACCESO, SIENDO ESTA DE TABLAS DE MADERA.</p>	
 <p>Foto 11: LOS SANITARIOS CUENTAN ACTUALMENTE CON LETRINAS DE CONCRETO.</p>		 <p>Foto 12: FOTO CON DIRECTORA DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA.</p>	
 <p>Firma y sello del Presidente del Comité Educativo de la Escuela EORM, Aldea La Caoba, Ixcán, El Quiché.</p>		 <p>Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRASANTA ARQUITECTO Colegiado: 6,493</p>	