



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VALLE DE CANDELARIA No. III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-1055-43	FECHA:	18/10/2024




Foto 1: Sustitución de la cubierta de lámina por lámina troquelada del módulo 1.



Foto 2: Sustitución de capote para lámina troquelada del módulo 1.



Foto 3: Sustitución de la estructura de madera por metal del módulo 1.



Foto 4: Sustitución de la cubierta de lámina por lámina troquelada del módulo 2.



Foto 5: Sustitución de capote para lámina troquelada del módulo 2.



Foto 6: Sustitución de estructura de madera por metal del módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y así mismo se pueden agregar más hojas.

Firma y sello del Presidente de la CEE



Firma y Sello Director Centro Educativo

