



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Quiché | MUNICIPIO: | Ixcán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Parcelamiento Xalbal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-20-3649-42 | FECHA: | 5/06/2024 |



Foto 1: Sustrucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrucion de capote de lamina por lamina troquelada



Foto 3: Sustrucion de elementos de fijacion



Foto 4: Sustrucion de estructura de soporte de madera por metal



Foto 5: Sustrucion de puerta



Foto 6: Sustrucion de ventanas de malla por balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Quiché | MUNICIPIO: | Ixcán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Parcelamiento Xalbal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-20-3649-42 | FECHA: | 5/06/2024 |



Foto 7: Reparación de cableado eléctrico




Foto 8:




Foto 9:



Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario, pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

