



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexo a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Darién
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4238-42	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 2: Sustitucion de horcón por tubo Hg



Foto 3: Sustitución de malla por malla galvanizada.



Foto 4: sustitucion de Horcón por columnas




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

