



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexo a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Darién
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4238-42	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas




Foto 2: Sustitucion de horcón por tubo Hg



Foto 3: Sustitución de malla por malla galvanizada.




Foto 4: sustitucion de Horcón por columnas



Foto 5: sustitucion de portón



Foto 6: sustitucion de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

