

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD PRIMAVERA DEL IXCAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4243-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/03/24



Foto 1: FOTO CON UNO DE LOS MODULO DE AULAS DE LA ESCUELA AL FONDO, AL INICIO DE LA VISITA.



Foto 2: VISTA EXTERIOR DE MODULO DE AULAS, CON LAMINA EN MALAS CONDICIONES.



Foto 3: OTRO MODULO DE AULAS EN BUENAS CONDICIONES.



Foto 4: PARTE DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO, COMPLEMENTADA CON COSTANERAS DE MADERA.




Foto 5: LAMINA DETERIORADA DE MODULO DE AULAS.



Foto 6: NO SE CUENTA CON CANAL DE BAJADA DE AGUA EN EL MODULO, OCASIONANDO PROBLEMAS DE AGUA.


 Firma y sello del Representante de la OPE



 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD PRIMAVERA DEL IXCAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4243-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/03/24



Foto 7: SECTORES DEL MODULO COMPLEMENTADO CON CANALES DE BAJADAS DE AGUA, IMPROVISADAS CON LA MISMA LAMINA.



Foto 8: ESTRUCTURA DEL TECHO DE LOS MODULOS DE METAL REFORZADAS.



Foto 9: VISTA EXTERIOR DE OTRO MODULO DE AULAS EN CONDICIONES ACEPTABLES.




Foto 10: SANITARIOS DE ESCUELA EN CONDICIONES ACEPTABLES.



Foto 11: INODOROS DE SANITARIOS Y PUERTAS, EN BUENA CONDICIONES.



Foto 12: FOTO CON PRESIDENTE OPF, AL FINALIZAR VISITA.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]

MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6,493

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa