

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | IXCÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN PABLO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-20-5118-42 | FECHA: | 28 DE MAYO DE 2024. |




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, del modulo 2.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal por daños de óxido.



Foto 3: sustitución de puerta




Foto 4: sustitución de inodoro




Foto 5: Puertas en muy mal estado.



Foto 6: piso en muy mal estado con grietas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotos y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ODPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

