



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Santa María Nuevo Amanecer
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5119-43	FECHA:	14/06/2024



Foto1: Sustitución de láminas deterioradas por lámina troquelada calibre 26 del centro educativo



Foto 2: Sustitución de ventanas de madera por ventanas de metal del centro educativo



Foto 3: Aplicación de pintura en muro exterior del centro educativo




Foto 4: Sustitución de ventana de madera por ventana de metal y vidrio




Foto 5: Sustitución de puerta de metal por puerta de metal del centro educativo






Foto 6: Aplicación de pintura en interior del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Santa Maria Nuevo Amanecer
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5119-43	FECHA:	14/06/2024




Foto 7: Mantenimiento de estructura metálica del centro educativo









Foto 8: Reparación de letrina, pared, lámina de metal por lámina troquelada de calibre 26



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo

