

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | Quiché | MUNICIPIO: | Ixcán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP Anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Virginia |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-20-5238-42 | FECHA: | 6/06/2024 |



Foto 1: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada



Foto 2: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada



Foto 3: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada



Foto 5: Muro perimetral en malas condiciones.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.


Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

