

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Virginia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5238-42	FECHA:	22/08/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada



Foto 2: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada



Foto 3: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada



Foto 5: Muro perimetral en malas condiciones.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

