

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Virginia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5238-42	FECHA:	27/09/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada



Foto 2: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada



Foto 3: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada





Foto 5: Muro perimetral en malas condiciones.



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

