



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SAN ANTONIO TZEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5439-42	FECHA:	30/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada, sustitución de capote para lámina troquelada y sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada, sustitución de capote para lámina troquelada y sustitución de estructura de soporte de madera por metal.




Foto 3: Aulas 1,2,3 Sustitución de lámina, por lámina troquelada, sustitución de capote para lamina troquelada y sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 4: aula 1 Sustitución de lámina, por lamina troquelada, sustitución de capote para lamina troquelada y sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 5: Aula 2 Sustitución de lámina, por lámina troquelada, sustitución de capote para lámina troquelada y sustitución de estructura de soporte de madera por metal.




Foto 6: Aula 3 Sustitución de lámina, por lámina troquelada, sustitución de capote para lámina troquelada y sustitución de estructura de soporte de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público