



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SAN ANTONIO TZEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5439-42	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada, sustitución de capote para lámina troquelada y sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada, sustitución de capote para lámina troquelada y sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Aulas 1,2,3 Sustitución de lámina, por lámina troquelada, sustitución de capote para lamina troquelada y sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 4: aula 1 Sustitución de lámina, por lamina troquelada, sustitución de capote para lamina troquelada y sustitución de estructura de soporte de madera por metal.





Foto 5: Aula 2 Sustitución de lámina, por lámina troquelada, sustitución de capote para lámina troquelada y sustitución de estructura de soporte de madera por metal.




Foto 6: Aula 3 Sustitución de lámina, por lámina troquelada, sustitución de capote para lámina troquelada y sustitución de estructura de soporte de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

