


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE EDUCACION ESPECIAL, "FE Y ESPERANZA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE LAS FLORES C-125, ZONA 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0009-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/03/24
 <p>Foto 1: TECHO ONDULADO PANDEADO Y CON FILTRACIONES DE AGUA EN TRASLAPES.</p>		 <p>Foto 2: SECTORES DE TECHO DONDE LA APLICACIÓN DE LAMINA FUE VARIADA Y MAL COLOCADA</p>	
 <p>Foto 3: BAJADAS DE AGUA IMPROVISADAS PARA EVITAR ESCORRENTIAS DE AGUA EN CORREDOR PRINCIPAL,</p>		 <p>Foto 4: PISO ACTUAL EN CONDICIONES PARA INSTALACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE.</p>	
 <p>Foto 5: SANITARIO CON TANQUE RAJADO Y SIN TAPADERA.</p>		 <p>Foto 6: SANITARIO CON ACCESORIOS DAÑADOS Y SIN FUNCIONAMIENTO.</p>	
 <p>Firma y sello del Presidente de la OPA</p>		 <p>MANUEL ALEJANDRO DIAZ FIEDRASANTA ARQUITECTO Colegiado: 6,493 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p>	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE EDUCACION ESPECIAL, "FE Y ESPERANZA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE LAS FLORES C-125, ZONA 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0009-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/03/24



Foto 7: PARTE POSTERIOR DEL MÓDULO DE AULAS DE TIERRA, SIENDO UN PROBLEMA PARA LA TRANSMISIÓN DE HUMEDAD A MURO




Foto 8: PARTE LATERAL DEL MÓDULO DE AULAS, CON PROBLEMAS DE ACUMULACIÓN DE AGUA



Foto 9: EL MURO EN LA PARTE BAJA COMIENZA A INDICAR PROBLEMAS DE HUMEDAD.



Foto 10: FOTO CON NOMBRE DE LA ESCUELA AL FONDO.



Foto 11: FOTO CON REPRESENTANTES DE LA OPF, AL FINALIZAR LA VISITA.




Foto 12: FOTO CON DIRECTORA DE LA ESCUELA, AL FINALIZAR VISITA.

 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA CENTRO OFICIAL DE EDUC. ESPECIAL PRIMARIO "FE Y ESPERANZA" PACHALUM, QUICHÉ	 MANUEL ALEJANDRO DÍAZ PIEDRASANTA ARQUITECTO Colegiado: 6.493 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
--	--