

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE EL JUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14--21-0756-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 1: Modulo 1: Reparación de muro de contención



Foto 2: Modulo 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 3: Modulo 2: Sustitución inodoro



Foto 4: Modulo 2: Instalación de inodoro



Foto 5: Modulo 3: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 6: Modulo 3: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE EL JUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0756-43	FECHA:	10/09/2024






Foto 7: Modulo 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Modulo 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	---