

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS VOLCANCILLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0764-43	FECHA:	11/06/2024



Foto 1: Modulo 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 2: Modulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Modulo 2: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Modulo 2: Mantenimiento a balcones de metal




Foto 5: Modulo 3: Sustitución inodoro




Foto 6: Modulo 3: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS VOLCANCILLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0764-43	FECHA:	11/06/2024



Foto 7: Modulo 4: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 8: Modulo 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 9: Modulo 4: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 10: Modulo 4: Instalación de lámina troquelada aluzinc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

