









HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO	RETALHULEU	MUNICIPIO	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	SECTOR LA MONTAÑA PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	11-01-0006-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	24/05/2024
			
Foto 1: FOTOGRAFIA CON SEÑORAS DE LA OPF		Foto 2: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA	
			
Foto 3: FOTOGRAFIA REMOZAMIENTO DE BALCONES		Foto 4: FOTOGRAFIA R3EMOZAMIENTO DE BALCONES	
			
Foto 5: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA PORTANT4E DE METAL, LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26, SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA ELECTRICO ILUMINACION		Foto 6: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA ELECTRICO, ILUMINACION	



Firma y sello del Presidente de la OPF
Lucrécia Lopez Gonzalez

Firma y Sello del Evaluador de Campo
Palila Virginia Ayerdi Juárez
EVALUADOR DE CAMPO



HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO	RETALHULEU	MUNICIPIO	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	SECTOR LA MONTAÑA PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	11-01-0006-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	24/05/2024



Foto 7: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA PORTANT4E DE METAL MAS LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 8: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION BALCONES



Foto 9: FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA PORTANT4E DE METAL MAS LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 10: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA PORTANT4E DE METAL, LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26, SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA ELECTRICO ILUMINACION



Foto 11: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO



Foto 12: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON



Maricela López Hernández
Firma y sello del Representante de la O.P.

Dalia Virginia Ayerdi Juárez
EVALUADOR DE CAMPO
Firma y sello del Evaluador de campo del Programa