



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

ENTREGA DE EFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Herlinda Calderón de Avelar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Vaquilito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0045-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 1: Se observa la carencia de puerta.



Foto 2: Se observa humedad en el muro y que no cuenta con repello.



Foto 3: Se observa que la pila se encuentra deteriorada.



Foto 4: Se observa la carencia de balcones.



Foto 5: Se observa que el mueble de cocina necesita mejoras.



Foto 6: Se observa que la estructura se encuentra dañada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, no más de 10 por cada uno de los primeros de hojas.

147664
Firma y sello del Presidente de la SIP
**Consejo Escolar Mixto
Oficial Rural Mixta
CANTÓN
VAQUILITO**

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
**DIRECCIÓN
HERLINDA CALDERÓN DE AVELAR
Escuela Rural Mixta
Cantón Vaquilito, Retalhuleu**



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

INFLUENCIA DE EFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Herlinda Calderón de Avelar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Vaquilito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0045-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 7: Se observa que las láminas se encuentran dañadas.



Foto 8: Se observa que el sistema eléctrico se encuentra dañado.



Foto 9: Se observa piso dañado.





Foto 10: Se observa láminas en mal estado.



Foto 11: Se observa que se requiere mantenimiento a la estructura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la Escuela



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
