REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

STONOIGH BEI TOILING	THE VIOLETTE NUMBER OF THE VIOLETTE NEW YORK O	55.0	<u></u>
DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Herlinda Calderón de Avelar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Vaquilito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0045-43	FECHA:	15/11/2024



oto 1: Se observa el proceso de los trabajos de puerta.



Foto 2: Se observa el proceso de los trabajos de humedad en el muro y



Foto 3: Se observa el proceso de los trabajos de la pila.



Foto 4: Se observa el proceso de los trabajos de balcones.





Foto 6: Se observa el proceso de los trabajos de la estructura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizaced húmero de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPF CANTON

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Herlinda Calderón de Avelar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Vaquilito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0045-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: Se observa el proceso del trabajos de cambio de láminas.



Foto 8: Se observa el proceso de los trabajos del sistema eléctrico.



Foto 9: Se observa el proceso de los trabajos de piso.




Foto 10: Se observa el proceso del trabajos de cambio de láminas.



Foto 11: Se observa el proceso de los trabajos de mantenimiento de la estructura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas ad



número de hojas.

H SO CANTON BE Presidente de la REE LLITO

Firma y Sello Director Centro Sourcetty Público