



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0051-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Se observa el proceso de sustitución de la lámina en el Módulo 3.



Foto 2: Se observa el proceso de instalación de la estructura de metal en el Módulo 3.




Foto 3: Se observa el proceso de instalación de balcones en el Módulo 3.



Foto 4: Se observa el proceso de elaboración de la torta de concreto en el Módulo 3.



Foto 5: Se observa el proceso de colocación del piso cerámico en el Módulo 3.



Foto 6: Se observa el proceso de sustitución de la puerta de metal en el Módulo 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de foto.

Liliana Marisela Chocoma de Morales
Firma y sello del Presidente de la OEA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0051-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 7: Se observa el proceso de la construcción de la banqueta en el Módulo 3.



Foto 8: Se observa el proceso de la instalación del canal de agua en el Salón de usos múltiples.



Foto 9: Se observa el proceso de construcción de la plancha de concreto en el Salón de usos múltiples.



Foto 10: Se observa el proceso de sustitución del sistema eléctrico.



Foto 11: Se observa el proceso de aplicación de pintura en los muros interiores y exteriores



Foto 12: Se observa el proceso de sustitución de puerta de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lt. AN KARISE LA CLAY del ORO

Firma y sello del Presidente de la CRF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0051-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 13: Se observa el proceso de sustitución de accesorios del inodoro.




Foto 14: Se observa el proceso de sustitución de lámina en baños.




Foto 15: Se observa el proceso de la sustitución de estructura de madera por metal en baños.




Foto 16: Se observa el proceso de colocación de piso cerámico en dirección.



Foto 17: Se observa el proceso de mantenimiento y reparación de columnas del portón de ingreso.




Foto 18: Se observa el proceso de aplicación de pintura del muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Liliana Margarita Cruz de Mora
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

