



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR
Versi

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MARYLAND ALDEA NUEVA CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0057-43	FECHA:	3/10/2024




FOTO 1: SE OBSERVA LAMINA EN MAL ESTADO.




FOTO 2: SE OBSERVA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA EN MAL ESTADO.




FOTO 3: SE OBSERVA LOS BALCONES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO



FOTO 4: SE OBSERVA LOS BALCONES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.




FOTO 5: SE OBSERVA PISO EN MAL ESTADO.




FOTO 6: SE OBSERVA SISTEMA ELECTRICO EN MAL ESTADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.A.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público.





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
VersiC

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MARYLAND ALDEA NUEVA CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0057-43	FECHA:	3/10/2024



FOTO 7: SE OBSERVA BANQUETAS EN MAL ESTADO.




FOTO 8: SE OBSERVA QUE SE NECESITA REPELLO EN MUROS.

Empty space for additional observations or photos.

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la ODPFAMILIA
 Consejo de Padres de Familia
 Caserío Maryland Aldea Nueva Candelaria


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 Caserío Maryland Aldea Nueva Candelaria

