



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
C O R P O E D U C A T I V O

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO MARYLAND	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MARYLAND
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0057-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: SE OBSERVA EL PROCESO DE CAMBIO DE LAMINA .




Foto 2: SE OBSERVA EL PROCESO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METEAL.



Foto 3: SE OBSERVA EL PROCESO DE INSTALACION DE BALCONES.



Foto 4: SE OBSERVA EL PROCESO DE LA ELABORACION DE LOS BALCONES.



Foto 5: SE OBSERVA EL PROCESO DE REPARACION DEL PISO.





Foto 6: SE OBSERVA EL PROCESO DE INSTALACION DE RED ELECTRICIA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPFAMILIA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO MARYLAND	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MARYLAND
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0057-43	FECHA:	20/11/2024




Foto 7: SE OBSERVA EL PROCESO DE LA REPARACION DE BANQUETA.





Foto 8: SE OBSERVA EL PROCESO DE LA APLICACION DE REPELLO.

Empty space for additional observations or photos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OFP. FAMILIA



 Firma y Sello Director Centro Educativo P. P. P. P.
