



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | RETALHULEU | MUNICIPIO: | RETALHULEU |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA GUITARRA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0058-43 | FECHA: | 8/03/2024 |



Foto 1: Se observa el mal estado de la lámina y estructura de soporte de metal de la cocina + bodega, es necesario su sustitución



Foto 2: Se observa que es necesario mejorar la cocina con conformación de muro, balconería y puerta




Foto 3: Se observa las ventanas de malla y madera de la bodega en mal estado



Foto 4: Se observa que muros y puerta de bodega necesitan mantenimiento




Foto 5: Se observa que el piso de la cocina necesita mejoras





Foto 6: Se observa el área en donde es necesario instalar una pila; asimismo, es necesario darle mantenimiento a muros interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  Firma y sello del Presidente de la OPF |  |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|---|---|---|---|



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | RETALHULEU | MUNICIPIO: | RETALHULEU |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA GUITARRA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0058-43 | FECHA: | 8/03/2024 |



Foto 7: Se observan el mal estado de la estufa de leña, es necesario su sustitución. Asimismo es necesario el suministro de un banco de trabajo de concreto y azulejo




Foto 8: Se observan que la cocina carece de un sistema eléctrico que funcione correctamente



Foto 9: Se observa que los muros exteriores del módulo de letrinas, necesitan mantenimiento preventivo



Foto 10: Se observa que letrinas necesitan sustitución. Asimismo, es necesario proteger los muros exteriores con azulejo y pintura. De igual manera mejorar el piso existente.





Foto 11: Se observa que puertas de las letrinas necesitan mantenimiento preventivo y correctivo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X 
Firma y sello del Presidente de la OPF



X 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

