

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA GUITARRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0058-43	FECHA:	



Foto 1: SE OBSERVA CAMBIO DE LA LÁMINA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL DE LA COCINA Y BODEGA,



Foto 2: SE OBSERVA EN PROCESO EL MEJORAMIENTO DE LA COCINA, CON LA CONFORMACIÓN DE MURO, BALCONES Y PUERTA.




Foto 3: SE OBSERVA EL TRABAJO DE VENTANAS Y BALCONES EN PROCESO.



Foto 4: SE OBSERVA PRIMEROS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA PUERTA.



Foto 5: SE OBSERVA CAMBIO DE PISO




Foto 6: SE OBSERVA INSTALACIÓN DE PILA Y MUROS INTERIORES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA GUITARRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0058-43	FECHA:	



Foto 7: SE OBSERVA CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y BANCO DE CONCRETO DE AZULEJO



Foto 8: SE OBSERVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA




Foto 9: SE OBSERVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MUROS EXTERIORES.




Foto 10: SE OBSERVA SUSTITUCION DE LETRINASE INSTALACIÓN DE AZULEJO Y PINTURA



Foto 11: SE OBSERVA MANTENIMIENTO DE PUERTAS.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

