

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL GRAL. CAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1. Av. 4-08, zona 2, Retalhuleu .
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0075-45	FECHA:	2/10/2024



Foto 1: fachada del aula o area a trabajar, porque se necesita el cambio de lamina.




Foto 2: carece de estructura metalica porque la lamina anterior era duralita y no la necesitaba.




Foto 3: se hara cambio de lamina duralita por la lamina actual ya que presenta deterioro.




Foto 4:



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Comité de Control de Calidad




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

