

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	X POSTERIOR
	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
DEPARTAMENTO:		DIRECCIÓN DEL	CASERIO SAN JOSÉ LA VEGA
NOMBRE DEL	EORM LA VEGA	ESTABLECIMIENTO:	
ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	20/05/2024
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0102-43		



FOTO 1: EN PROCESO DE REPARACIÓN Y PINTURA EN PUERTAS.



FOTO 2: EN PROCESO DE COLOCANDO CHAPAS NUEVAS A PUERTAS.



FOTO 3: EN PROCESO DE REPELLO DE PAREDES EN COCINA.



FOTO 4: EN PROCESO DE PINTAR LAS PAREDES DE LA COCINA.



FOTO 5: EN PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE INODOROS Y COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS EN PAREDES DE BAÑOS.



FOTO 6: EN PROCESO DE CAMBIO DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar e número de hojas

Leocadia Rever Heriera Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



SITUACIÓN DEFICIENCIA	AS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	X POSTERIOR
	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
DEPARTAMENTO:		DIRECCIÓN DEL	CASERIO SAN JOSÉ LA VEGA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA VEGA	ESTABLECIMIENTO:	O/OZ.NC D
		FECHA:	20/05/2024
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0102-43	1.25111	



FOTO 7: EN PROCESO DE COLOCACIÓN PISO ANTIDESLIZANTE.



FOTO 8: EN PROCESO DE COLOCACIÓN DE LÁMINAS Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL.



FOTO 9: EN PROCESO DE FABRICACIÓN COCINA RURAL ARTESANAL.



FOTO 10: EN PROCESO DE ELEVACIÓN DE MURO CONCRETO Y COLOCACIÓN DE BALCONES DE METAL.



FOTO 11: EN PROCESO DE COLOCACIÓN ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA.



FOTO 12: EN PROCESO DE COLOCACIÓN DE PILAS Y CHORROS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el gumero de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN X