



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CONCEPCIÓN OCOSITO, RETALHULEU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0146-45	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: Las paredes presentan deterioro en la pintura por el daño que han sufrido con el tiempo, por lo que es necesario aplicar pintura.



Foto 2: Los balcones presentan deterioro en la pintura y es necesario darle su mantenimiento.



Foto 3: Las ventanas están muy deterioradas, el vidrio por estar quebrado tiende a caerse en cualquier momento y es un riesgo para los estudiantes, por lo que es necesario su sustitución.



Foto 4: El portón en la parte baja se puede observar que tiene corrosión, se requiere su reparación.



Foto 5: La estructura del techo de las escaleras, se encuentra bastante deteriorada (carcomido por el oxido), por lo que es necesario su sustitución.



Foto 6: Las láminas se observan oxidadas y deterioradas por lo mismo se deben de sustituir.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CONCEPCIÓN OCOSITO, RETALHULEU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0146-45	FECHA:	4/10/2024




Foto 7: la estructura de metal del corredor necesita mantenimiento y con el cambio de lamina se aprovechará en hacerlo.



Foto 8: El piso de las aulas y los pasillos ya esta bastante deteriorado, se requiere cambiarlo completamente.




Foto 9: El canal del pasillo, requiere sustitución, se puede observar que esta dañado y al momento de las lluvias el agua se sale.



Foto 10: Las aulas no cuentan con focos ni toma corrientes y la jornada de estudios es vespertina, por lo que es necesario suministrar energia electrica.



Foto 11: Se puede observar que las aulas solamente cuentan con reja, por seguridad es necesario suministrarles puertas de metal.



Foto 12: Las puertas ya presentan daño en pintura y presentan oxido, por lo que se requiere su mantenimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CONCEPCIÓN OCOSITO, RETALHULEU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0146-45	FECHA:	4/10/2024



Foto 13: El metal de las ventanas es antiguo y esta en mal estado, por lo mismo se requiere colocar balcones por seguridad del centro educativo.



Foto 14: Las puertas de los baños requiere mantenimiento, deben de pintarse.



Foto 15: Se observa que los lavamanos los desagües están inservibles, se requiere reparación de las llaves de chorro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

