

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CONCEPCIÓN OCOSITO, RETALHULEU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0146-45	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Las paredes presentan deterioro en la pintura por el daño que han sufrido con el tiempo, por lo que es necesario aplicar pintura.



Foto 2: Los balcones presentan deterioro en la pintura y es necesario darle su mantenimiento.



Foto 3: Las ventanas están muy deterioradas, el vidrio por estar quebrado tiende a caerse en cualquier momento y es un riesgo para los estudiantes, por lo que es necesario su sustitución.



Foto 4: El portón en la parte baja se puede observar que tiene corrosión, se requiere su reparación.



Foto 5: La estructura del techo de las escaleras, se encuentra bastante deteriorado (carcomido por el oxido), por lo que es necesario su sustitución.



Foto 6: Las láminas se observan oxidadas y deterioradas por lo mismo se deben de sustituir.


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CONCEPCIÓN OCOSITO, RETALHULEU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0146-45	FECHA:	29/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CONCEPCIÓN OCOSITO, RETALHULEU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0146-45	FECHA:	29/11/2024







Foto 13: Sustitución de balcones culminado.



Foto 14: Mantenimiento de puertas de baños culminado.



Foto 15: El trabajo de mantenimiento de desagüe y llaves de paso en los dos lavamanos culminado.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

