## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS **PREVIO** DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MANUEL DE JESUS, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0359-42	FECHA:	13/06/2024



Foto 1: Se observa el módulo de aulas 1 a remozar en techo, muros, ventanas, piso y puertas



Foto 2: Se observa que módulo de aulas 1 tiene la lámina y estructura de metal en mal estado, urge su sustitución. Además es necesario sustituir el sistema eléctrico, el cual se dañará al desmontar la cubierta.




Foto 3: Se observa que la altura de los muros del módulo de aulas 1 no es la adecuada y no cuenta con ventilación cruzada



Foto 4: Se observa que la puerta del módulo de aulas 1, está en mal estado y el piso necesita mejora



Foto 5: Se observa que balcones necesitan mantenimiento preventivo



Foto 6: Se observan que los muros necesitan mantenimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y act Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO: RETALHULEU MUNICIPIO: RETALHULEU DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: NOMBRE DEL EODP COLONIA MANUEL DE JESUS, ZONA 4 ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 11-01-0359-42 FECHA: ESTABLECIMIENTO 13/06/2024 Foto 7: Se observa que el canal ubicado en el módulo de aulas 2, ya no Foto 8: Se observa que el agua de lluvia que se filtra por el mojinete, está funciona corrrectamente afectando los muros. CERO Foto 9: Se observa humedad y desprendimiento de repello en el módulo de gradas Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adiciona JUNTA ESCOLAR Firma y Sello Director Centro Educativo Público Firma y sello del Presidente de la OPF