



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SANTA INES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0360-43	FECHA:	8/03/2024



Foto 1: Se observa el único módulo de servicios sanitarios, el cual necesita remozamiento en cubierta, muros, piso, entre otros




Foto 2: Se observa la lámina de zinc y estructura de soporte de madera en mal estado del módulo de servicios sanitarios



Foto 3: Se observa que lámina existente y estructura de soporte de madera en mal estado. Asimismo es necesario conformar muro y mojinete para mejorar la ventilación.



Foto 4: Se observa que módulo de servicio sanitario no tiene ventilación e iluminación, es necesario conformar ventanas



Foto 5: Se observa que módulo de servicios sanitarios carece de banqueta de concreto




Foto 6: Se observa que el módulo de gradas para acceder a los servicios sanitarios no es funcional, es necesario sustituirlo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hoja

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
P u e r t o

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SANTA INES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0360-43	FECHA:	8/03/2024




Foto 7: Se observa que el piso del módulo de servicios sanitarios, debe ser mejorado



Foto 8: Se observa el área en donde se necesita conformar pavimento de concreto



Foto 9: Se observa el espacio en donde es necesario instalar una pila




Foto 10: Se observa que muros de módulos de aulas 1 y 2, necesitan mantenimiento preventivo




Foto 11: Se observa que puerta de metal de módulo de aulas 2, necesita mantenimiento





Foto 12: Se observa que balcones de metal de módulo de aulas 2, necesitan mantenimiento preventivo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de...

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director de Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SANTA INES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0360-43	FECHA:	8/03/2024



Foto 13: Se observa el piso del interior del módulo 2 con pequeños hundimientos y fisuras



Foto 14: Se observa el piso del interior del módulo 1 con grietas

Empty space for additional observations or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

