

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN AYUTIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0899-42	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: Se observa el proceso de cambio de techo, instalacion de lamina.



Foto 2: Se observa el proceso de instalacion de estructura portante de metal.



Foto 3: Se observa el proceso del mantenimiento de la estructura portante de metal.



Foto 4: Se observa el proceso de sustitucion de estructura portante de metal.





Foto 5: Se observa el proceso de instalacion de una puerta de metal.



Foto 6: Se observa la aplicacion de repello monocapa de paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizaciones a las hojas.

Norma Zubina A. Gb.
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0899-42			
MUNICIPIO:	RETALHULEU			
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN AYUTIA			
FECHA:	21/11/2024			



Foto 7: Se observa los procesos de elaboracion e instalacion de balcones.



Foto 8: Se observa el proceso de instalacion del piso ceramico.




Foto 09: Se observa el proceso de reparación de losa con impermeabilizante.



Foto 10: Se observa los procesos de resane de muros



Foto11: Se observa la aplicación de cernido monocapa.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Lubina S. Yb.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

