

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN AYUTIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0899-42	FECHA:	9/12/2024



Foto 1: Se observa el techo, instalacion de lamina completamente terminado.



Foto 2: Se observa la instalacion de estructura portante de metal terminado.



Foto 3: Se observa terminado el mantenimiento de la estructura portante de metal.



Foto 4: Se observa completamente la sustitucion de estructura portante de metal terminado.



Foto 5: Se observa la instalacion de puerta de metal terminado.



Foto 6: Se observa repello monocapa de paredes terminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*Norma Hubina S. 26.*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN AYUTIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0899-42	FECHA:	9/12/2024



Foto 7: Se observa los balcones totalmente ya instalados.



Foto 8: Se observa la instalacion del piso ceramico terminado.





Foto 09: Se observa el proceso de reparación de losacon impermeabilizante.



Foto 10: Se observa los muros totalmente terminado el resane y aplicaion de pintura



Foto 11: Se observa la aplicación de cernido monocapa totalmente terminiado.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Marina Lubina H. y/o*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

