



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELA NO. 79, ZONA 6 PARCELAMIENTO CABALLO B
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0923-42	FECHA:	1/10/2024



Foto 1: Se observa la necesidad de colocacion de piso ceramico



Foto 2: Se observa la necesidad por la falta de una torta de cemento



Foto 3: Se observa la necesidad del cambio de la estructura de madera por metal y lamina troquelada debido al deterioro por la lluvia



Foto 4: Se Observa la necesidad del cambio de los balcones de metal debido a la corrosion que se observa



Foto 5: Se necesita instalacion de ventanas de metal mas vidrio para evitar el ingreso de agua o brisa pluvial



Foto 6: Se necesita la sustitucion de puertas en aula por motivo de que esta deteriorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELA NO.79, ZONA 6 PARCELAMIENTO CABALLO B
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0923-42	FECHA:	1/10/2024




Foto 7: Se observa que existe filtración de agua por lo que se necesita repello en paredes



Foto 8: Se observa la necesidad de la aplicación de pintura tanto en interior como exterior de las aulas




Foto 9: Se observa la necesidad del Cambio de pila debido al deterioro que presenta



Foto 10: Se observa la necesidad de la conformación y nivelación de torta de cemento para la colocación de la pila



Foto 11: Se observa la necesidad de la colocación de tubería para aguas negras que evite la contaminación



Foto 12: Se necesita el cambio de la tubería Principal de suministro de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hojas.

Firma y sello Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELA NO.79, ZONA 6 PARCELAMIENTO CABALLO B
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0923-42	FECHA:	1/10/2024



Foto 13: Se observa la necesidad del cambio del Chorro de pila debido a que ya no sirve



Foto 14: Se observa la necesidad de la loza de patio debido a que se reposa y daña los baños




Foto 15:




Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

