

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON COPEPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1303-43	FECHA:	7/03/2024




Foto 1: El techo está muy deteriorado por lo que se prioriza realizar el cambio de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: La estructura de soporte es de madera, la cual también está deteriorada por lo que se considera sustituir por estructura de metal



Foto 3: Las aulas están muy bajas, por lo que se necesita dar altura para evitar que se encierre demasiado calor, ya que esto obstaculiza el aprendizaje debido a la incomodidad del calor intenso que se genera.




Foto 4: El sistema eléctrico está en mal estado, se considera necesario sustituirlo.



Foto 5: El techo en el área se encuentra en malas condiciones se debe sustituir por completo,




Foto 6: También se debe sustituir la estructura de soporte de madera por estructura de metal, pues también esta deteriorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON COPEPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1303-43	FECHA:	7/03/2024




Foto 7: La puerta del módulo de bodega se encuentra en mal estado, urge sustituirla.




Foto 8: Se observa que la cocina es un espacio muy reducido y sin ventilación, por lo que se debe realizar la conformación de una ventana para mejorar la estadia mientras se cocina.




Foto 9: Es necesario subir el nivel del techo por lo que se considera realizar la conformación de muro mas mojinete.




Foto 10: Se prioriza la sustitución del sistema eléctrico en el area de cocina ya que se encuentra deteriorado, urge sustituirlo.





Foto 11: La estufa no está en condiciones aptas para seguir siendo utilizada, es necesario la sustitución de estufa rural completa.




Foto 12: Es necesario colocar azulejo en el mueble de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON COPEPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1303-43	FECHA:	7/03/2024




Foto 13: El área de cocina no cuenta con piso, es necesario el suministro de piso antideslizante por seguridad.



Foto 14: Se debe colocar una pila para tener acceso al momento de cocinar, ya que no se cuenta con una pila hasta el momento.



Foto 15: En el módulo de baños es necesario sustituir las puertas ya que están demasiado altas y al momento de entrar al baño no hay ventilación adecuada.



Foto 16: Los sanitarios se encuentran en mal estado, por lo que se indica deben ser sustituidos por sanitarios nuevos.




Foto 17: El módulo de baños solamente tiene repello por lo que se indica deben colocar azulejo.



Foto 18: El área de baños no tiene piso, se considera que se necesita piso antideslizante por seguridad de los niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON COPEPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1303-43	FECHA:	7/03/2024








Foto 19: Se observa que la puerta de metal en el módulo de aula esta en mal estado , ya que está es insegura urge el cambio.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del presidente



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

