

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAMALA SECTOR I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0016-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 1: Se observa que las puerta principal de los baños se encuentran en mal estado por lo que requiere que se cambie.



Foto 2: Se observa que las puertas presentan deterioro de pintura por lo que requiere mantenimiento.



Foto 3: Se observa que el inodoro se encuentra en malas condiciones y requiere cambio completo.



Foto 4: Se observa la malas condiciones del lavamanos ya no es funcional por su mal estado por lo que requiere cambio.



Foto 5: los chorros existentes ya no son utilizables por su deterioro por lo que se requiere de nuevos.



Foto 6: Se observa la mala condición de la llave de paso por lo que se debe cambiar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAMALA SECTOR I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0016-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 7: Se observa que en esta parte de los salones al llover ingresa agua por lo que requiere se le coloque ventanas de metal mas vidrio.



Foto 8: Se observa que el piso es demasiado liso y cuando llueve se torna resbaloso por lo que requiere ser cambiado por piso de granito



Foto 9: Se observa que el porton la pintura se encuentra deterioro por lo que requiere mantenimiento para no oxidarse.



Foto 10: Se observa las malas condiciones en las que se encuentra la tubería que se utiliza para las aguas negras, por lo que requiere sustitución.



Foto 11: Se observa que se necesita un muro perimetral prefabricado para resguardar la seguridad de los niños.



Foto 12: Se observa que es necesario cambiar la torta de concreto del patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

