



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Sebastian
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Recinos, Aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0033-43	FECHA:	03 de octubre de 2024



Foto 1: Se observa que el modulo no cuenta con lamina por lo que se requiere que se le coloque para que empiece a funcionar.



Foto 2: Se observa que el modulo no cuenta con estructura de soporte para poder colocar las laminas.



Foto 3: se observa que se requiere colocar piso ceramico para buen funcionamiento.



Foto 4: se observa que el modulo requiere repello para que no se filtre el agua.




Foto 5: se observa que el salon que se usara para direccion no cuenta con puerta por lo que es importante colocarle una.



Foto 6: se observa que el modulo 1 de aulas no cuenta con canales de bajada de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brendaleticia Velasquez del acin
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Sebastian
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Recinos, Aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0033-43	FECHA:	03 de octubre de 2024



Foto 7: se observa que la chapa ya se encuentra en malas condiciones por lo que requiere el cambio.



Foto 8: se observa que las puertas ya no estan en condiciones de utilizarse por lo que requiere sustitución.




Foto 9: se observa que el modulo ya su pintura se encuentra en deterioro por lo que se debe pintar de nuevo.



Foto 10: se observa las malas condiciones de la tubería que transporta las aguas negras.



Foto 11: se observa las malas condiciones de la plancha del patio se requiere una reparación.



Foto 12: se observa que el sistema eléctrico no se encuentra en condiciones para uso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Leticia Cabello Quetzol León

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello del Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Sebastian
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Recinos, Aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0033-43	FECHA:	03 de octubre de 2024



Foto 13: se observa que la bomba de agua ya no funciona de manera correcta, por lo que requiere sustitución.



Foto 14: se observa que la chapa ya se encuentra dañada y ya no es segura.



Foto 15: se observa que la estufa rural ya no se encuentra en buenas condiciones por los que se debe realizar una nueva.



Foto 16: se observa que los muebles de la cocina no se encuentran en las condiciones adecuadas para su utilización.



Foto 17: se observa que el inodoro ya no se encuentra en buen estado y requiere cambiarlo.



Foto 18: se observa que la pila ya se encuentra en pesimas condiciones, por lo que es necesario colocar una estación de lavado nueva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Feticia Velasquez de León

Firma y sello del Presidente de la OPF

OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Sebastián
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Recinos, Aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0033-43	FECHA:	03 de octubre de 2024



Foto 19: Se observa que el sistema electrico ya no funciona bien por lo que requiere sustitución.



Foto 20: se observa que la tubería de bajada de agua ya no se encuentra en las condiciones para su funcionamiento.



Foto 21: se observa que las puertas de los salones ya no se encuentran en buen estado por lo que requiere sustitucion.




Foto 22: se observa que el piso del salon de clase no cuenta con piso adecuado para que el estudiante pueda recibir las clases.

Foto 23:

Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Leticia Velásquez León

Firma y sello del Presidente de la OPF.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

