

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Sebastian
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Recinos, Aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0033-43	FECHA:	04/11/2024



Foto 1: Se observa que realiza la instalación de la lámina.



Foto 2: Se observa que se realiza la instalación de la estructura de soporte para poder colocar las láminas.



Foto 3: se observa que se coloca piso ceramico para buen funcionamiento.



Foto 4: se observa que se realiza el repello en el modulo para que no se filtre el agua.




Foto 5: se observa que se coloca la puerta en el salon que se usara para dirección.



Foto 6: se observa que se instalan canales de bajada de agua en el modulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Leticia Velazquez de Leon
Firma y sello del Presidente de la ORF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Sebastian
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Recinos, Aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0033-43	FECHA:	04/11/2024




Foto 7: se observa que se realiza la sustitución de la chapa.




Foto 8: se observa que se realiza la sustitución de las puertas.




Foto 9: se observa que se realiza el trabajo de pintura en el modulo que ha sufrido deterioro en la misma.



Foto 10: se observa que se realiza la sustitución de la tubería que transporta las aguas negras.




Foto 11: se observa que se realiza la reparación de la plancha del patio.



Foto 12: se observa que se realiza la sustitución del sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Brenda Patricia Plasquez Aldon</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Sebastian
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Recinos, Aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0033-43	FECHA:	04/11/2024



Foto 13: se observa que se realiza la sustitución de la bomba de agua.




Foto 14: se observa que se realiza la sustitución de la chapa.



Foto 15: se observa que se realiza la estufa rural.




Foto 16: se observa que se realiza la sustitución del azulejo de los muebles de la cocina.



Foto 17: se observa que se realiza el cambio de el inodoro.



Foto 18: se observa a instalar la estación de lavado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Brenda Patricia Vivasquez de León</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director</p> 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Sebastián
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Recinos, Aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0033-43	FECHA:	04/11/2024



Foto 19: se observa que se empieza arreglar el sistema eléctrico.



Foto 20: se observa que se empieza arreglar la tubería.



Foto 21: se observa que se empiezan a sustituir las puertas de los salones.



Foto 22: se observa que el piso del salon de clase no cuenta con piso adecuado para que el estudiante pueda recibir las clases.

Foto 23:

Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Brenda Patricia Montes Quiroz León</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------