

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0087-43	FECHA:	2/10/2024



Foto 1: Se observa que la lámina ya no se encuentra en mal estado.



Foto 2: se observa que la estructura de soporte ya no de encuentran en buenos estados y es de alto riesgo para los niños.



Foto 3: se observa que no se cuenta con piso adecuado por lo que requiere torta de cemento.



Foto 4: se observa que no se cuenta con balcones.




Foto 5: se observa que no se cuenta con canales para la bajada de agua.



Foto 6: se observa que el piso ya no se encuentra en buenas condiciones para el uso de los estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OEA



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0087-43	FECHA:	2/10/2024



Foto 7: Se observa que la pintura ya presenta deterioro por lo que requiere mantenimiento.



Foto 8: se observa la puerta en mal estado se requiere sustitución



Foto 9: se observa el mal estado del piso lo cual requiere sustitución por piso cerámico.




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

