



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1017-42	FECHA:	7/03/2024




Foto 1: Se observa un tramo del muro perimetral inclinado, el cual está apuntalado por una estructura de metal (marco de futbol)




Foto 2: Se observa que otro tramo del muro perimetral, ya colapsó




Foto 3: Se observa que el tipo de piso del módulo no es apto para la recreación de los estudiantes.




Foto 4: Se observan los balcones opacos por el sol por ello se debe realizar un mantenimiento




Foto 5: Se observa el mal estado de las puertas de los salones por ello se debe realizar un mantenimiento




Foto 6: Se observa que la placha de concreto ya se encuentra en mal estado por tal motivo urge una reparación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---