

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Santa Cruz Mulua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB De Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Asintal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0006-45	FECHA:	7/03/2024




Foto 1: Se observa que la terraza necesita ser reparada debido que tiene filtraciones




Foto 2: Se observa que las paredes necesitan ser resanadas y pintadas de nuevo para evitar la humedad




Foto 3: Se observa que se necesita ser reparado el sistema eléctrico




Foto 4: Se observa que se necesita la colocacion de tuberia para sacar el agua al drenaje



Foto 5: Se observa que el muro necesita ser repellido



Foto 6: se observa que la lamina necesita ser sustituida y darle mantenimiento a la estructura metalica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Santa Cruz Mulua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB De Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Asintal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0006-45	FECHA:	7/03/2024




Foto 7: Se observa la necesidad de cerrar la puerta debido que surgen inconvenientes con los alumnos



Foto 8: Se observa que el porton del establecimiento necesita la colocacion de una reja para mayor proteccion del establecimiento

Empty space for additional observations or photos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el formulario.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

